Нейтрализатор статического электричества с выносным контроллером



Линейный тип / Сопловый тип

Экономия пространства Линейный тип IZT40/41/42

Высота 37 мм х Ширина 30 мм

Сопловый тип

Высота 32 мм х Ширина 16 мм







Размах значений электростатического потенциала: не более **25** В ¹

Быстрая нейтрализация статического электричества: мин. **0.1 с**²

Возможность нейтрализации статического электричества без подачи сжатого воздуха

Тип	Применение	Штанга	Сопло
Сдвоенный биполярный (Dual AC)	Для снижения размаха значений электростатического потенциала объекта	IZT42	_
Биполярный (АС)	Для достижения постоянного ионного баланса	IZT41	IZT43
Стандартный	Для управления по нажатию кнопки включения	IZT40	_

IZT42 Высота установки: 300 мм

Условия: время нейтрализации статики с 1000 В до 100 В

Объект нейтрализации: заряженная пластина (150 мм х 150 мм, ёмкость 20 пФ)

Растояние до объекта нейтрализации: 100 мм (с картриджем для высокоскоростной нейтрализации, вольфрамовый электрод, обдув сжатым воздухом)





Dual AC IZT42 (Исполнение с уменьшенным размахом значений потенциала)



Размах значений потенциала

не более 25

Высокоскоростная нейтрализация



- IZT42 Высота установки: 300 мм
- IZT40, 41

Условия: время нейтрализации статики с 1000 B до 100 B

Объект нейтрализации: заряженная пластина (150 мм х 150 мм, ёмкость 20 пФ)

Растояние до объекта нейтрализации: 100 мм (с картриджем для высокоскоростной нейтрализации,

вольфрамовый электрод, обдув сжатым воздухом)


Длина штанги: 1120 мм

Размах значений элекстростат. потенциала может быть снижен благодаря выбору нейтрализатора Dual AC типа

Предназначен для статической нейтрализации поверхностей, особо чувствительных к электростатическим разрядам (ESD). В данном режиме на пверхности создаётся меньший элекстростатический потенциал, при этом нейтрализатор может располагаться в непосредственной близости от заготовки.


Сравнение перезарядного электростатического потенциала у биполярного (AC) и сдвоенного биполярного (Dual AC) исполнений (высота установки датчика 300 мм) Электростатический потенциал АС тип 20 В поверхности, -40 Время

Пример применения Для нейтрализации статики на стеклянных подложках



Предотвращает разрушение стеклянных подложек вследствие возникновения статики при подъёме с плиты


Для нейтрализации статики на электронных компонентах



- · Предотвращение разрушения из-за пробоя
- Предотвращение оседания пыли


Сдвоенный биполярный тип (Dual AC) IZT42

(+) и (-) ионы от соседних электродов одновременно достигают поверхности, тем самым снижая размах значений перезарядного электростатического потенциала.



Биполярный тип (AC) IZT40, 41, 43


(+) и (-) ионизированные слои воздуха поочерёдно достигают поверхности, что приводит к её периодическому перезаряду с заметным электростатическим потенциалом.



AC IZT41, 43



• Функция автобаланса





IZT41




- При загрязнении электрода появляется соответствующая индикация и формируется сигнал
- Индивидуальная команда ВКЛ / ВЫКЛ от внешнего входного сигнала

С функцией автобаланса

Датчик встроен в корпус нейтрализатора.

Встроенный датчик обнаруживает сдвиг ионного баланса, определяет величину и полярность заряда. Нейтрализатор быстро корректирует ионный баланс, увеличивая концентрацию (-) ионов.

Автобаланс





Стандартный тип *IZT40*



•Простое управление: по нажатию на кнопки включения питания

Доступен адаптер переменного тока *

(Один адаптер используется только для одного нейтрализатора)

 Кабель адаптера (с евровилкой) не входит в комплект поставки и заказывается отдельно. Номер для заказа кабеля: 11-1151.







•Помещается в узком пространстве





■ Экономия пространства



Ширина 16 мм x Длина 53 мм x Высота 32 мм


•Для нейтрализации статики и удаления пыли потоком воздуха

Для нейтрализации статики на пластиковых бутылках и удаления частиц










SMC


Сопло

■ Выбирайте тип картриджа в зависимости от применения, все картриджи просты в обслуживании

•Обдув электрода сводит к минимуму его загрязнение



Электрод обдувается водухом




Электрод обдувается воздухом

•Тип электродного картриджа

Картридж для высокоскоростной нейтрализации

Нейтрализация статики и удаление пыли на большом расстоянии от заготовки


Один картридж снабжён двумя вспомогательными воздушными соплами, тем самым обеспечивая высокую скорость нейтрализации за счёт переноса большего объёма ионизированного воздуха к поверхности заготовки.





Энергосберегающий картридж


Нейтрализация статики на небольшом расстоянии от заготовки

Для применений на короткой дистанции, когда не требуется большой объём ионизированного воздуха, уменьшение количества вспомогательных сопел до одной штуки обеспечит энергосбережение за счёт меньшего потребления воздуха.












для сопла

Для штанги

• Материал электрода

Вольфрам/Монокристаллический кремний (для полупроводниковых пластин)








Кремний (Цвет электродного картриджа: Серый)




Вольфрам (Цвет электродного картриджа: Белый)











■ Доступен выбор расположения • порта подачи воздуха: Справа / Слева / С обеих сторон

Присоединительный размер



■ Доступен выбор длин штанги и высоковольтного кабеля






Длина штанги: Диапазон от 160 до 2500 мм с шагом 60 мм. (По запросу доступно исполнение с нестандартной длиной штанги)



ø10

1000 500


мм ø4



■ Защита картриджа от падения








<Мод	ели и ф	рункции>	■ IZT42	IZT41	IZT40	IZT43
	Сер	Я				
Рабочие ре	Эжимы		Dual AC	AC, DC ¹	AC, DC ¹	AC, DC ¹
Автобалан	IC		•	•	_	•
Вход/Выхо		NIZER CH2 CH3 CH4	Tin	•	_	•
Индикация ионного бал	панса	IONIZER UNIZER UNIZE	•	•	_	•
Мониторинг аномально высокого на	ION/HV	N BALANCE OHI CH2 CH3 CH4 Osc	•	•	•	•
Мониторинг необходимо проведения	ости 🖊 🥞	SMC •	•	•	-	•
Простое те	ехническое обо	служивание электрода	•	•	•	•
	Для высоко- скоростной	Для штанги	•	•	•	_
	нейтрализации	Для сопла	_	_	_	•
Электродный картридж	Энерго-	Для штанги	•	•	•	_
	сберегающий	Для сопла	_	_	_	•
	Энергосберегающий повышенной эффективности	Для штанги	•	•	•	_
Быстрораз	въёмное соеди	нение	ø4, ø6, ø8, ø10	ø4, ø6, ø8, ø10	ø4, ø6, ø8, ø10	ø6
Монтаж на	а кронштейне		•	•	•	•
• Нестанда	По запросу с. 25 • Нестандартная длина штанги (-X10) • Исполнение с защитной крышкой (-X14)		•	•	•	_

¹ Напряжение постоянного тока на коронирующем острие электрода, являющемся анодом или катодом.









<Примеры применений: Линейный тип>

Борьба со статической электризацией полимерных заготовок



Формовка изделий из плёнки

• Предотвращение прилипания изделия к ленте конвейера и неправильного разъединения готовых деталей




Нейтрализация статики на упаковочной плёнке

- Предотвращение электризации упаковочных материалов
- Предотвращение слипания продуктов внутри упаковки



Нейтрализация статики на стеклянных подложках

• Предотвращает разрушение стеклянных подложек вследствие возникновения статики при подъёме с плиты




Нейтрализация статики при резке




Перемещение полупроводниковых пластин

• Предотвращение возникновения электростатического разряда между пластинами и манипулятором



Нейтрализация статики на линзах

- Удаление пыли с поверхности линз
- Предотвращение оседания пыли






<Примеры применений: Сопловый тип>


Нейтрализация статики на крышках

• Удаление пыли и предотвращение её оседания на крышках




Нейтрализация статики на плёнках

- Предотвращение оседания пыли
- Предотвращение образования складок




Транспортировка без слипания

• Предотвращение слипания изделий на ленте транспортёра



Удаление пыли при отсоединении от плёнки


• Удаление пыли, которая оседает из-за статического заряда после отсоединения от плёнки






Точечная нейтрализация статики

- Защита эл. деталей от электростатическое пробоя
- Предотвращение расслоения




Нейтрализация статики на эл. подложках

• Защита эл. деталей от электростатического пробоя



Предотвращение прилипания плёнки к пробойнику вырубного пресса



Содержание

Выносной контроллер

Нейтрализатор линейного/соплового типа IZT40/41/42/43





Выносной контроллер Нейтрализатор линейного типа IZT40/41	/42
Техническая информация: Характеристики статической нейтрализации	
① Расстояние до заготовки и время нейтрализации	с. 15
② Расстояние нейтрализации	
③ Размах значений электростатического потенциала	с. 19
Ф Расходные характеристики	
Номер для заказа	
Штанга + Высоковольтный блок питания + Контроллер	c. 21
Для раздельного заказа (Штанга/Высоковольтный блок питания/Контроллер)···	
Номер для заказа	
Технические характеристики	··с. 26
Конструкция	c. 27
Принадлежности (заказываются отдельно)	c. 28
Электрическое подключение: IZT40, 41, 42	··с. 30
Схема электрического подключения: IZT40	··с. 30
Схема электрического подключения: IZT41, 42	c. 31
Размеры	
IZT40, 41	c. 32
IZT42	··с. 34
Контроллер	··с. 35
Высоковольтный блок питания	··с. 36
Кабель	··с. 38
Выносной контроллер Нейтрализатор соплового типа IZT43	3
Техническая информация: Характеристики статической нейтрализации	
① Расстояние до заготовки и время нейтрализации	c. 41
② Расстояние нейтрализации ———————————————————————————————————	c. 41
③ Расходные характеристики	··c. 42
Номер для заказа	
Сопло + Высоковольтный блок питания + Контроллер	c. 43
Для раздельного заказа (Сопло/Высоковольтный блок питания/Контроллер)	··с. 44
Технические характеристики	c. 45
Конструкция	··с. 45
Принадлежности (заказываются отдельно)	c. 46
Электрическое подключение: IZT43	··с. 48
Схема электрического подключения: IZT43	··с. 49
Размеры	
IZT43	··с. 50
Контроллер	c. 52
Высоковольтный блок питания	··с. 53
Кабель	c. 54
Термины и определения	c. 56



Специальные меры безопасности

IZT40/41/42

Техническая информация

Характеристики статической нейтрализации

Характеристики статической нейтрализации основаны на данных заряженной пластины (размеры: 150 мм x 150 мм, ёмкость: 20 пФ) в соответствии со стандартом U.S. ANSI (ANSI/ESD STM3.1-2015). Используйте данную информацию как руководство по выбору модели, так как значения сильно зависят от материала и/или размера заготовки.

0.5 МПа

Расстояние от нейтрализатора до заготовки, мм

900

1500

600

300

⊕ Расстояние до заготовки и время нейтрализации (Время нейтрализации от 1000 В до 100 В)

IZT42 Режим Dual AC **IZT40, 41 Режим АС** Для картриджей без воздушного обдува Время нейтрализации заряда, с Время нейтрализации заряда 2.5 2.5 1.5 1.5 0.5 0.5 100 200 300 400 500 0 50 100 150 200 Расстояние от нейтрализатора до заготовки, мм Расстояние от нейтрализатора до заготовки, мм Картридж для высокоскоростной нейтрализации 0.1 МПа Время нейтрализации заряда 0.8 Время нейтрализации заряда .0.2 MΠa 8 .0.1 МПа 0.3 МПа 0.2 MΠa 0.3 МПа 2 0.5 МПа 0.4 МПа 0.5 MΠa 500 1000 1500 2000 0 500 1000 1500 2000 Расстояние от нейтрализатора до заготовки, мм Расстояние от нейтрализатора до заготовки, мм Энергосберегающий картридж Время нейтрализации заряда, нейтрализации заряда, 0.2 MI 8 0.3 МПа 6 500 4 0.5 MΠa 2 0.5 МПа 0 500 1000 1500 2000 1000 1500 2000 Расстояние от нейтрализатора до заготовки, мм Расстояние от нейтрализатора до заготовки, мм Энергосберегающий картридж повышенной эффективности 0.1 МПа 0.1 МПа Время нейтрализации заряда, заряда 8 0.2 МПа 0.2 МПа нейтрализации 0.3 МПа 6 4 2 Время



1500

0.4 МПа

Расстояние от нейтрализатора до заготовки, мм


Характеристики статической нейтрализации основаны на данных заряженной пластины (размеры: 150 мм х 150 мм, ёмкость: 20 пФ) в соответствии со стандартом U.S. ANSI (ANSI/ESD STM3.1-2015). Используйте данную информацию как руководство по выбору модели, так как значения сильно зависят от материала и/или размера заготовки.


② Расстояние нейтрализации (Время нейтрализации от 1000 В до 100 В)

ІЗТ40, 41 Частота генерации ионов: 30 Гц

1) Для картриджей без воздушного обдува


Для IZT40-□D, L, V Для IZT41-□D, L, V






2) Картридж для высокоскоростной нейтрализации, Давление на входе: 0.3 МПа


Для IZT40-□D Для IZT41-□D






3) Энергосберегающий картридж, Давление на входе: 0.3 МПа

Для IZT40-□L Для IZT41-□L






Характеристики статической нейтрализации основаны на данных заряженной пластины (размеры: 150 мм х 150 мм, ёмкость: 20 пФ) в соответствии со стандартом U.S. ANSI (ANSI/ESD STM3.1-2015). Используйте данную информацию как руководство по выбору модели, так как значения сильно зависят от материала и/или размера заготовки.


Расстояние нейтрализации (Время нейтрализации от 1000 В до 100 В)

ІЗТ40, 41 Частота генерации ионов: 30 Гц

4) Энергосберегающий картридж повышенной эффективности, Давление на входе: 0.3 МПа

Для IZT40-□V Для IZT41-□V






IZT42 Частота генерации ионов: 30 Гц

1) Для картриджей без воздушного обдува


Для IZT42-□D, L, V






2) Картридж для высокоскоростной нейтрализации, Давление на входе: 0.3 МПа

Для IZT42-□D







Характеристики статической нейтрализации основаны на данных заряженной пластины (размеры: 150 мм x 150 мм, ёмкость: 20 пФ) в соответствии со стандартом U.S. ANSI (ANSI/ESD STM3.1-2015). Используйте данную информацию как руководство по выбору модели, так как значения сильно зависят от материала и/или размера заготовки.


② Расстояние нейтрализации (Время нейтрализации от 1000 В до 100 В)


ІЗТ42 Частота генерации ионов: 30 Гц 3) Энергосберегающий картридж, Давление на входе: 0.3 МПа Для IZT42-□L 200 150 100 50 50 100 150 200 150 100 50 50 100 150 150 100 50 0 50 100 150 Σ Σ Ширина зоны нейтрализации заряда, мм Длина зоны нейтрализации заряда, мм Высота установки нейтрализатора, Высота установки нейтрализатора, 50 50 100 100 150 150 2 c 0.5 c 0.5 c 2 c 200 200 250 250 5 c 300 4) Энергосберегающий картридж повышенной эффективности, Давление на входе: 0.3 МПа Для IZT42-□V 250 150 100 50 100 150 200 250 150 100 50 0 50 100 150 150 100 50 0 50 100 150 $\rightarrow \rightarrow$ Σ Ширина зоны нейтрализации заряда, мм Длина зоны нейтрализации заряда, мм 50 50





Характеристики статической нейтрализации основаны на данных заряженной пластины (размеры: 150 мм х 150 мм, ёмкость: 20 пФ) в соответствии со стандартом U.S. ANSI (ANSI/ESD STM3.1-2015). Используйте данную информацию как руководство по выбору модели, так как значения сильно зависят от материала и/или размера заготовки.








Характеристики статической нейтрализации основаны на данных заряженной пластины (размеры: 150 мм х 150 мм, ёмкость: 20 пФ) в соответствии со стандартом U.S. ANSI (ANSI/ESD STM3.1-2015). Используйте данную информацию как руководство по выбору модели, так как значения сильно зависят от материала и/или размера заготовки.

Характеристики статической нейтрализации

Ф Расходные характеристики



Метод проведения измерений

1) Подача воздуха с одной стороны




2) Подача воздуха с двух сторон

 IZT40
 -64, 82, 112
 Диаметр присоединительного трубопровода: Ø6 x Ø4

 IZT42
 -130, 160, 190
 Диаметр присоединительного трубопровода: Ø8 x Ø5

 IZT42
 -232, 250
 Диаметр присоединительного трубопровода: Ø10 x Ø6.5



Выносной контроллер


Нейтрализатор линейного типа

IZT40/41/42 (FOHS)



Номер для заказа

Штанга + Высоковольтный блок питания + Контроллер



1 Модель

	<u>-</u>
	Модель
40	Стандартный тип

2 Модель

	Модель		
41	Биполярный тип (АС)		
42	Сдвоенный биполярный тип (Dual AC)		

3 Длина штанги

- 1 1			
	Длина [мм]		Длина [мм]
16	160	82	820
22	220	112	1120
34	340	130	1300
40	400	160	1600
46	460	190	1900
58	580	232	2320
64	640	250	2500

4 Тип картриджа/ Материал электрода

	Тип	Материал
D	Для высокоскоростной	Вольфрам
E	нейтрализации	Кремний
L	Энергосберегающий	Вольфрам
M	Энергосоерегающии	Кремний
V	Энергосберегающий с	Вольфрам
S	повышенной эффективностью	Кремний

5 Длина высоковольтного кабеля

	Длина [м]
1	1
2	2
3	3

Количество вложенных в заказ держателей кабеля отличается в зависимости от его длины (см. табл. ниже).

Количество вложенных в заказ держателей кабеля

⇒ c. 28

	IZT40		IZT41		IZT42	
	Прям.	Угл.	Прям.	Угл.	Прям.	Угл.
1	1	1	1	1	2	2
2	2	1	2	1	4	2
3	3	1	3	1	6	2

6 Быстроразъёмное соединение

	Размер	Тип
4H	ø4 мм	Прямое
6H	ø6 мм	Прямое
8H	ø8 мм	Прямое
AH	ø10 мм	Прямое
4L	ø4 мм	Угловое
6L	ø6 мм	Угловое
8L	ø8 мм	Угловое
AL	ø10 мм	Угловое

- Для подбора размера быстроразъёмного соединения используйте таблицу, которая приведена на следующей странице.
- Расположение быстроразъёмного соединения и вилки не может быть изменено после поставки продукта.

7 Расположение заглушки

	Расположение
_	Без заглушки
Q	Со стороны высоковольтного кабеля
В С обратной стороны от	
К	высоковольтного кабеля

8 Тип входов/выходов

	Тип входов/выходов	
_	NPN	
Р	PNP	

Использование входов/выходов невозможно вместе с адаптером переменного тока. Выберите «-».



9 Длина кабеля питания

	Длина [м]
3	3
5	5
10	10
15	15
N	Нет

При использовании адаптера переменного тока выберите "N".

Адаптер переменного тока заказывается отдельно.

10 Кронштейн ⇒ с. 28

	Тип					
— Нет кронштейна						
В	С кронштейном 1					
F	С кронштейном 2					

Количество промежуточных кронштейнов зависит от длины штанги (см. табл. ниже).

Количество кронштейнов

Длина штанги [мм]	Концевой	Промежуточный
160 ~ 760		Нет
820 ~ 1600	0	1
1660 ~ 2380	2	2
2440 ~ 2500		3

11 Кронштейн DIN-рейки для контроллера и

высоковольтного блока питания ⇒ с. 28

	22.001.0207.211.01.0 07.01.0 1 0 20								
	Для контроллера	Для высоковольт- ного блока питания							
_	Нет	Нет							
U	Есть	Есть							
W	Есть	Нет							
Υ	Нет	Есть							

12 По запросу ⇒ с. 25

	Описание
-X10	Нестандартная длина штанги
-X14	Исполнение с защитной крышкой

Таблица совместимости быстроразъёмных соединений для IZT4□ Картридж для высокоскоростной нейтрализации

Б/р	Диаметр		Длина штанги [мм]												
соединение	трубки	160	220	340	400	460	580	640	820	1120	1300	1600	1900	2320	2500
4H/4L	ø 4 мм	0	0	•	•	•	_	_	_	_	_	_	_	_	_
6H/6L	ø6 мм	0	0	0	0	0	0	•	•	•	_	_	_	_	_
8H/8L	ø 8 мм	0	0	0	0	0	0	0	0	•	•	•	•	_	_
AH/AL	ø10 мм	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	•	•	•

Энергосберегающий картридж

Б/р	Диаметр		Длина штанги [мм]												
соединение	трубки	160	220	340	400	460	580	640	820	1120	1300	1600	1900	2320	2500
4H/4L	ø 4 мм	0	0	0	0	0	•	•	•	_	_	_	_	_	_
6H/6L	ø6 мм	0	0	0	0	0	0	0	0	0	•	•	•	•	_
8H/8L	ø 8 мм	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	•	•
AH/AL	ø10 мм	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Энергосберегающий картридж с повышенной эффективностью


	Б/р	Диаметр		Длина штанги [мм]												
соед	цинение	трубки	160	220	340	400	460	580	640	820	1120	1300	1600	1900	2320	2500
41	H/4L	ø 4 мм	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	•	•	•
6H	H/6L	ø6 мм	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	H/8L	ø8 мм	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Al	H/AL	ø10 мм	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

о: присоединение трубопровода с одной стороны ●: присоединение трубопровода с двух сторон

^{-:} присоединение не рекомендовано

Для отдельного заказа

Номер для заказа



1 Модель

	Модель
40	Стандартный тип (Для IZT40), АС тип (Для IZT41)
42	Сдвоенный биполярный тип (Dual AC) (Для IZT42)

Длина штанги

	Длина [мм]		Длина [мм]
16	160	82	820
22	220	112	1120
34	340	130	1300
40	400	160	1600
46	460	190	1900
58	580	232	2320
64	640	250	2500

8 Тип картриджа

	Тип	Материал
D	Для высокоскоростной	Вольфрам
E	нейтрализации	Кремний
L	Quantoofonorolousi	Вольфрам
M	Энергосберегающий	Кремний
V	Энергосберегающий с	Вольфрам
S	повышенной эффективностью	Кремний

Длина высоковольтного кабеля

	Длина [м]
1	1
2	2
3	3

^{*} Количество вложенных в заказ держателей кабеля отличается в зависимости от его длины (см. табл. ниже).

Количество держателей высоковольтного кабеля ⇒ с. 28

	IZT	40	IZT	41	IZT42		
	Прям.	Угл.	Прям.	Угл.	Прям.	Угл.	
1	1	1	1	1	2	2	
2	2	1	2	1	4	2	
વ	3	1	3	1	6	2	

5 Быстроразъёмное соединение

	Размер	Тип
4H	ø4 мм	Прямое
6H	ø6 мм	Прямое
8H	ø8 мм	Прямое
AH	ø10 мм	Прямое
4L	ø4 мм	Угловое
6L	ø6 мм	Угловое
8L	ø8 мм	Угловое
AL	ø10 мм	Угловое

- * Для подбора размера быстроразъёмного соединения используйте таблицу, которая приведена на следующей странице.
- * Расположение быстроразъёмного соединения и вилки не может быть изменено после поставки продукта.

6 Расположение заглушки

	Расположение
_	Без заглушки
Q	Со стороны высоковольтного кабеля
R	С обратной стороны от
n	высоковольтного кабеля

7 Кронштейн ⇒ с. 28

	Тип
_	Нет кронштейна
В	С кронштейном 1
F	С кронштейном 2

^{*} Количество промежуточных кронштейнов зависит от длины штанги (см. табл. ниже).

Количество кронштейнов

Длина штанги	Концевой	Промежуточный
160 ~ 760		Нет
820 ~ 1600	2	1
1660 ~ 2380	2	2
2440 ~ 2500		3

8 По запросу ⇒ с. 25

	Описание
-X10	Нестандартная длина штанги
-X14	Исполнение с защитной крышкой

Таблица совместимости быстроразъёмных соединений для IZT4□ Картридж для высокоскоростной нейтрализации

			<u> </u>												
Б/р	Диаметр						Дли	на шт	ганги	[MM]					
соединение	трубки	160	220	340	400	460	580	640	820	1120	1300	1600	1900	2320	2500
4H/4L	ø 4 мм	0	0	•	•	•	_	_	_	_	_	_	_	_	_
6H/6L	ø6 мм	0	0	0	0	0	0	•	•	•	_	_	_	_	_
8H/8L	ø 8 мм	0	0	0	0	0	0	0	0	•	•	•	•	_	_
AH/AL	ø10 мм	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	•	•	•

Энергосберегающий картридж

p	- p		-	7											
Б/р	Диаметр		Длина штанги [мм]												
соединение	трубки	160	220	340	400	460	580	640	820	1120	1300	1600	1900	2320	2500
4H/4L	ø 4 мм	0	0	0	0	0	•	•	•	_	_	_	_	_	_
6H/6L	ø6 мм	0	0	0	0	0	0	0	0	0	•	•	•	•	_
8H/8L	ø 8 мм	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	•	•
AH/AL	ø10 мм	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Энергосберегающий картридж с повышенной эффективностью

Б/р	Диаметр						Длина штанги [мм]								
соединение	трубки	160	220	340	400	460	580	640	820	1120	1300	1600	1900	2320	2500
4H/4L	ø 4 мм	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	•	•	•
6H/6L	ø6 мм	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8H/8L	ø 8 мм	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AH/AL	ø10 мм	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

о: присоединение трубопровода с одной стороны ●: присоединение трубопровода с двух сторон



^{-:} присоединение не рекомендовано


Комбинации

	Штанга	/ IZTB	Высоковольт	тный блок пит	гания / IZTP	Контролл	ep / IZTC
	40	42	40	41	42	40	41
IZT40	•		•			•	
IZT41	•			•			•
IZT42		•			•		•

Высоковольтный блок питания



Контроллер



1 Модель

	Модель
40	Стандартный тип (Для IZT40)
41	Биполярный тип (AC) (Для IZT41)
42	Сдвоенный биполярный тип (Dual AC) (Для IZT42)

2 Кронштейн DIN-рейки ⇒ с. 28

	Модель
_	Нет
Υ	Есть

1 Тип контроллера

	Модель	
40 Стандартный тип (Для IZT40)		
41	Биполярный тип (АС) (Для IZT41), Сдвоенный биполярный тип (Dual AC) (Для IZT42)	

2 Тип входов/выходов

		Тип входов/выходов		
	_	NPN		
ĺ	Р	PNP		

В Длина кабеля питания

	Длина [м]	
3	3	
5	5	
10	10	
15	15	
N	Нет	


4 Кронштейн DIN-рейки ⇔ с. 28


	Модель	
— Нет		
W	Есть	

IZT40/41/42

По запросу

	Описание	Комментарии
-X10	Нестандартная длина штанги	Доступная длина штанги [мм]: $100 + 60 \cdot n$, где n это натуральное число от 1 до 39. Для $n = 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 17, 20, 25, 30, и 37 используйте стандартную длину.$





Технические характеристики

Модель нейтрализатора		IZT40	IZT41 (NPN)	IZT41 (PNP)	IZT42 (NPN)	IZT42 (PNP)
Принцип действия		Ионизация на коронном разряде				
Рабочие режимы		AC, DC ¹ AC, DC ¹		Dual AC		
Напряжение ионизации			±7000 B		±6000 B	
Ионный б	раланс ²			±30 B		
	Рабочая среда		Сжатый в	воздух (осушенный и оч	ищенный)	
	Рабочее давление			0.5 МПа или менее		
Обдув	Исп. давление	0.7 MΠa				
Соду	Б/р соединение (с одной стороны можно установить заглушку)		ø4 мм, ø6 мм, ø8 мм, ø10 мм			
Потребление тока		0.7 А или менее (+0.6 А или менее на один подключенный нейтрализатор)	********	и менее одключенный нейтрализатор)		и менее дключенный нейтрализатор)
Напряжен	ние питания	24 VDC ±10% (c	адаптером переменно	го тока 100 ~ 240 VAC то	олько при использовани	и одного сопла)
Входной сигнал	Стоп ионизации	_	Подключение к DC (-) Диапазон напр.: не более 5 VDC Потребление тока: не более 5 мА	Подключение к DC (+) Диапазон напр.: 19 VDC ~ напряжение питания Потребление тока: не более 5 мА	Подключение к DC (-) Диапазон напр.: не более 5 VDC Потребление тока: не более 5 мА	Подключение к DC (+) Диапазон напр.: 19 VDC ~ напряжение питания Потребление тока: не более 5 мА
Вых.	Необходимо тех. обслуживание	1	Макс ток нагрузки: 100 мА Остаточное напряжение: 1 В или менее	Макс ток нагрузки: 100 мА Остаточное напряжение: 1 В или менее	Макс. ток нагрузки: 100 мА Остаточное напряжение: 1 В или менее	Макс ток нагрузки: 100 мА Остаточное напряжение: 1 В или менее
	Ошибка		(Ток нагрузки 100 мА) Макс. напряжение: 26.4 VDC	(Ток нагрузки 100 мА)	(Ток нагрузки 100 мА) Макс. напряжение: 26.4 VDC	(Ток нагрузки 100 мА)
Функции		Обнаружение аномально высокого напр. на электродах (процесс ионизации останавливается), (процесс ионизации останавливается) входной сигнал на остановку ионизации				
	е расстояние ии стат. электричества	50 ~ 2000 мм				
Темп. Высоковольтный блок питания 0 ~ 40°C						
окр. среды	Штанга	0 ~ 50°C				
Относительная влажность		35 ~ 80% Rh (конденсация не допускается)				
	Контроллер	Корпус: ABS, Алюминий, Кнопки: силиконовый каучук				
Материал	Высоковольт. блок питания			Kopпус: ABS, Алюминий	1	
	Штанга	Корпус: ABS, Электрод. картридж: PBT, Электроды: вольфрам или монокристаллический кремний, Высоковольтный кабель: силиконовый каучук, PVC				
Соотв. стан,	дартам и директивам			CE (EMC Directive)		

¹ Напряжение постоянного тока на коронирующем острие электрода, являющемся анодом или катодом.

² При наличии обдува и установке ионизатора на расстоянии 300 мм от объекта.

Bec		[r]
	Контроллер	Высоковольтный блок питания
17T40	210	680

	Контроллер	Высоковольтный блок питания
IZT40	210	680
IZT41	210	680
IZT42	210	1350

Вес нейтрализатора (штанга)

[г] Длина штанги (обозначение) Количество электродных картриджей (шт.) Высоковольтный кабель (1 м) IZT40 Высоковольтный кабель (2 м) IZT41 Высоковольтный кабель (3 м) Высоковольтный кабель (1 м) IZT42 Высоковольтный кабель (2 м)

Адаптер переменного тока (заказывается отдельно) ⇒ с. 29

Высоковольтный кабель (3 м)

(outdobibaoion orgonbilo)	, 0. 25
Модель	IZT40-CG1, IZT40-CG2
Напряжение на входе	100 ~ 240 VAC, 50/60 Гц
Ток на выходе	1.9 A
Темп. окр. среды	0 ~ 40°C
Относительная влажность	35 ~ 65% Rh (конденсация не допускается)
Bec	375 г
Соответствие стандартам и директивам	CE, cUL




Кабель адаптера не входит в комплект поставки и заказывается отдельно. Номер для заказа кабеля: 11-1151.

IZT40/41/42


Конструкция


IZT40, 41



IZT42

27






No.	Описание	
1	Контроллер	
2	Высоковольтный блок питания	
3	Штанга	
4	Электродный картридж	
5	Высоковольтный кабель	
6	Быстроразъёмное соединение	
7	Концевой кронштейн	
8	Промежуточный кронштейн	
9	Кабель питания	

Принадлежности (заказываются отдельно)

Электродный картридж (Для ІЗТ40, 41, 42)



∮Тип картриджа/Материал электрода

	Тип	Материал	
D	Для высокоскорост-	Вольфрам	
E	ной нейтрализации	Кремний	
L	Q.,	Вольфрам	
M	- Энергосберегающий	Кремний	

Для высокоскоростной нейтрализации

Энергосберегающий





Цет	Материал
картриджа	электрода
Белый	Вольфрам
Серый	Кремний

IZS40-NV

◆Тип картриджа/Материал электрода


	Тип	Материал
V	Энергосберегающий	Вольфрам
S	повышенной эффективности	Кремний

Энергосберегающий картридж повышенной эффективности



Цет	Материал
картриджа	электрода
Белый	Вольфрам
Серый	Кремний

Кронштейн штанги (Для IZT40, 41, 42)



♦Кронштейн штанги

	Тип		
E1	Концевой кронштейн 1		
E2	Концевой кронштейн 2		
M1	1 Промежуточный кронштейн 1		
M2	Промежуточный кронштейн 2		

* При выборе кронштейна руководствуйтесь таблицей ниже. Доступные комбинации кронштейнов

·· ,	<u> </u>	
	Промежуточный кронштейн 1	Промежуточный кронштейн 2
Концевой кронштейн 1	○ (Угол регулировки ±90°)	Х
Концевой кронштейн 2	х	○ (Угол регулировки ±15°)

- о: Доступен х: Недоступен
- * Количество промежуточных кронштейнов зависит от длины штанги. Концевых кронштейнов всегда требуется 2 шт., независимо от длины штанги.

Количество кронштейнов

Длина штанги	Концевой кронштейн	Промежуточный кронштейн
160 ~ 760		Без
820 ~ 1600	0	1
1660 ~ 2380	2	2
2440 ~ 2500	1	3



Кабель питания





Кронштейн DIN-рейки для контроллера и высоковольтного блока питания



Для контроллера

Для высоковольтного блока питания







IZT40-B1

IZT40-B2

IZT40-B3

Держатель высоковольтного кабеля





Угловой

IZT40-E1

IZT40-E2

Принадлежности (заказываются отдельно)

Защитная крышка (Для ІЗТ40, 41, 42)

IZS40-E 2


Количество покрываемых картриджей

	Тип
2	2 шт.
3	3 шт.
4	4 шт.
5	5 шт.

Стандартная длина штанги

Длина	Необходимое количество защитных крышек			рышек
штанги	IZS40-E2	IZS40-E3	IZS40-E4	IZS40-E5
16	1	_	_	_
22	_	1	_	_
34	_	_	_	1
40	_	2	_	_
46	_	1	1	_
58	_	_	1	1
64	_	_	_	2
82	_	1	_	2
112	_	1	_	3
130	_	2	_	3
160	_	2	_	4
190	_	2	_	5
232	_	1	_	7
250	_	2	_	7

* Свяжитесь с представителем SMC для заказа защитной крышки под штангу нестандартной длины.



Добавьте в номер для заказа опцию –X14, которая означает поставку штанги в сбое с защитной крышкой \Rightarrow с. 25



Адаптер переменного тока

IZT40 - CG2

* Кабель адаптера (с евровилкой) не входит в комплект поставки и заказывается отдельно.

Номер для заказа кабеля: 11-1151.



Адаптер переменного тока

Кабель последовательного подключения





Комплект для очистки электродов (Для IZT40, 41, 42)



Сменный фетровый наконечник: IZS30-A0201 Сменный резиновый наконечник: IZS30-A0202

Электрическое подключение: IZT40, 41, 42

IZT40

Цвет провода	Наименование сигнала	Направление	Описание
Коричневый	DC (+)	IN	Deputies distribute
Синий	DC (-)	IN	Подключите питание.
Зелёный	F.G.	_	Убедитесь, что сопротивление заземления составляет до 100 Ом для корректной работы нейтрализатора.
Розовый	_	_	_
Серый	_	_	_
Жёлтый	_	_	_
Фиолетовый	_	_	_
Белый	_	_	_
Чёрный	_	_	_
Оранжевый	_	_	_

IZT41, 42

Цвет провода	Наименование сигнала	Направление	Описание		
Коричневый	DC (+)	IN	Полупация питация		
Синий	DC (-)	IN	Подключите питание.		
Зелёный	F.G.	_	Убедитесь, что сопротивление заземления составляет до 100 Ом для корректной работы нейтрализатора.		
Розовый	Стоп генерация СН1	IN	Сигнал переключается для каждого из нейтрализаторов (СН1 ~ СН4).		
Серый	Стоп генерация СН2	IN	NPN: генерация ионов останавливается при подключении к 0 В (возобновлении генерации при отключении). PNP: генерация ионов останавливается при подключении к +24 В (возобновлении		
Жёлтый	Стоп генерация СН3	IN			
Фиолетовый	Стоп генерация СН4	IN	генерации при отключении).		
Белый	Необходимость ТО	OUT (А контакт)	Включается, когда электроды загрязнены и необходима очистка.		
Чёрный	Ошибка	ОUТ (В контакт)	Выключается в случае неисправности платы управления, проблемы электропитания, при превышении допустимого напряжения, неисправности охлаждающего вентилятора, дублирования ID номера и т.д. Сигнал есть, когда проблем не обнаружено.		
Оранжевый	_	_	-		


^{*} Размеры и технические характеристики кабеля питания ⇔ с. 38

Частоты

Серия	IZT40	IZT41	IZT42
Контроллер	IZTC40	IZTC41	
	1	1	0.1
	3	3	0.5
	5	5	1
Частота [Гц]	8	8	3
	10	10	5
	15	15	8
	20	20	10
	30	30	15
	DC+	DC+	20
	DC-	DC-	30


Электрическая схема: IZT40


Контроллер






Электрическая схема: IZT41, 42







1 Следуйте мерам безопасности при монтаже (12), приведённым на с. 59.

Количество электродных картриджей п, Длина штанги L1

Номер для заказа	n [шт.]	L1 [мм]
IZT□-16	2	160
IZT□-22	3	220
IZT□-34	5	340
IZT□-40	6	400
IZT□-46	7	460
IZT□-58	9	580
IZT□-64	10	640
IZT□-82	13	820
IZT □-112	18	1120
IZT □-130	21	1300
IZT □-160	26	1600
IZT□-190	31	1900
IZT□-232	38	2320
IZT □-250	41	2500

Длина высоковольтного кабеля L2

	L2 [мм]
1	1000
2	2000
3	3000

Быстроразъёмное соединение


Прямое	[MM
Размер	Α
ø4	13
ø6	13
ø8	15
ø10	22


Угловое			[MM]
Размер	В	С	D
ø4	25	19	90°
ø6	27	21	75°
ø8	29	24	73°
ø10	37	27	71°

IZT40/41/42


Размеры

Концевой кронштейн IZT40-BE1 Промежуточный кронштейн IZT40-BM1






Концевой кронштейн IZT40-BE2 Промежуточный кронштейн IZT40-BM2







Выносной контроллер



1 Следуйте мерам безопасности при монтаже (12), приведённым на с. 59.

Количество электродных картриджей п, Длина штанги L1

длина штанги ст				
Номер для заказа	n [шт.]	L1 [мм]		
IZT□-16	2	160		
IZT□-22	3	220		
IZT□-34	5	340		
IZT□-40	6	400		
IZT□-46	7	460		
IZT□-58	9	580		
IZT□-64	10	640		
IZT□-82	13	820		
IZT□-112	18	1120		
IZT □-130	21	1300		
IZT □-160	26	1600		
IZT□-190	31	1900		
IZT□-232	38	2320		
IZT □-250	41	2500		

Длина высоковольтного кабела І 2

KAUCJIA LZ		
	L2 [мм]	
1	1000	
2	2000	
3	3000	

Быстроразъёмное соединение


Прямое	[мм]
Размер	Α
ø4	13
ø6	13
ø8	15
ø10	22


Угловое			[мм]
Размер	В	С	D
ø4	25	19	90°
ø6	27	21	75°
ø8	29	24	73°
ø10	37	27	71°


IZT40/41/42

Размеры


Контроллер

















При использовании кронштейна DIN-рейки (IZT40-B1)







Высоковольтный блок питания для ІЗТ40, 41













1 Следуйте мерам безопасности при монтаже (12), приведённым на с. 59.











IZT40/41/42


Размеры



При использовании кронштейна DIN-рейки (IZT40-B3)



Кабель питания



Длина кабеля L3


Номер для заказа	L3 [мм]
IZT40-CP3	2950
IZT40-CP5	5000
IZT40-CP10	9800
IZT40-CP15	15000

Характеристики кабеля

	Количество проводов / размер		12 проводной/AWG20 (4-проводной), AWG28 (8-проводной)
	Проводник	Площадь сечения	0.54 мм² (4-проводной), 0.09 мм² (8-проводной)
		Внешний диаметр	0.96 мм (4-проводной), 0.38 мм (8-проводной)
	Изоляция	Внешний диаметр	1.4 мм Коричневый, Синий
			0.7 мм Белый, Зелёный, Розовый, Фиолетовый, Серый, Жёлтый, Оранжевый, Чёрный
		Материал	Бессвинцовый ПВХ
	Оболочка	Внешний диаметр	6.2 MM

Кабель последовательного подключения IZT40-CF□









Длина кабеля L4

Номер для заказа	L4 [мм]
IZT40-CF1	1000
IZT40-CF2	2000
IZT40-CF3	3000

При использовании кабеля последовательного подключения





53.7


IZT40/41/42

Размеры


Держатель высоковольтного кабеля

Прямой IZT40-E1

Вид А-А



Угловой IZT40-E2





IZT43

Техническая информация


Характеристики статической нейтрализации

Характеристики статической нейтрализации основаны на данных заряженной пластины (размеры: 150 мм x 150 мм, ёмкость: 20 пФ) в соответствии со стандартом U.S. ANSI (ANSI/ESD STM3.1-2015). Используйте данную информацию как руководство по выбору модели, так как значения сильно зависят от материала и/или размера заготовки.


① Расстояние до заготовки и время нейтрализации ¹

IZT43 Режим АС Для картриджей без воздушного обдува Время нейтрализации заряда, 4 3 300 50 150 200 250 Расстояние от нейтрализатора до заготовки, мм

Картридж для высокоскоростной нейтрализации



Энергосберегающий картридж



② Расстояние нейтрализации ¹







2) Картридж для высокоскоростной нейтрализации, Давление на вх.: 0.5 МПа

3) Энергосберегающий картридж, Давление на входе: 0.5 МПа

Для IZT43-D



Для IZT43-L




¹ Время нейтрализации от 1000 В до 100 В.

* Характеристики статической нейтрализации основаны на данных заряженной пластины (размеры: 150 мм x 150 мм, ёмкость: 20 пФ) в соответствии со стандартом U.S. ANSI (ANSI/ESD STM3.1-2015). Используйте данную информацию как руководство по выбору модели, так как значения сильно зависят от материала и/или размера заготовки.

Характеристики статической нейтрализации


③ Расходные характеристики



Метод проведения измерений

1) Подача воздуха с одной стороны

IZT43-D, L Диаметр присоединительного трубопровода: ø6 x ø4



Выносной контроллер



Нейтрализатор соплового типа

IZT43

Высоковольтный блок питания

Номер для заказа


Сопло

Высоковольтный блок питания +

Контроллер







1 Модель

_		• •	
		Модель	
	43 Биполярный тип (АС)		

2 Тип картриджа

	Тип	
D	Для высокоскоростной нейтрализации	
L	Энергосберегающий	

В Длина высоковольтного кабеля

	Длина [м]	
1	1	
2	2	
3	3	

Количество вложенных в заказ держателей кабеля отличается в зависимости от его длины (см. табл. ниже).

Количество держателей высоковольтного кабеля \Rightarrow c. 46

	IZT43	
	Прямой	Угловой
1	1	1
2	2	1
3	3	1

4 Быстроразъёмное соединение

	Размер	Тип
6H	ø6 мм	Прямое
6L	ø6 мм	Угловое

5 Тип входов/выходов

	Тип входов/выходов	
_	- NPN	
P PNP		

Использование входов/выходов невозможно вместе с адаптером переменного тока. Выберите «—».

6 Длина кабеля питания

отдельно.

	Длина [м]	
3	3	
5	5	
10	10	
15	15	
N	Нет	

 При использовании адаптера переменного тока выберите "N".
 Адаптер переменного тока заказывается

7 Кронштейн сопла ⇒ с. 46

	Тип	
_	Без кронштейна	
В	Кронштейн без регулировки угла	
F	Кронштейн с регулировкой угла	

③ Кронштейн DIN-рейки для контроллера и высоковольтного блока питания ⇒ с. 46

00.0	DDIOORODO/IDITIOTO O/IORA TIVITATIVITI / 0. 10		
	Для	Для высоковольтного	
	контроллера	блока питания	
_	Нет	Нет	
U	Есть	Есть	
W	Есть	Нет	
Υ	Нет	Есть	

Для отдельного заказа

Номер для заказа


Комбинации

	Сопло / ІΖТΝ	Высоковольтный блок питания / ІЗТР	Контроллер / IZTC
	43	43	41
IZT43	•	•	•



Биполярный тип (АС)

Сопло



• Модель

	Модель	
43	Биполярный тип (АС)	

2 Тип картриджа

• инг картриджа		
	Тип	
D	Для высокоскоростной нейтрализации	
L	Энергосберегающий	

В Длина высоковольтного кабеля

1 1
•
2 2
3 3

^{*} Количество вложенных в заказ держателей кабеля отличается в зависимости от его длины (см. табл. ниже).

Количество держателей высоковольтного кабеля ⇒ с. 46

RUOCIII 7 O. TO					
	IZT43				
	Прямой	Угловой			
1	1	1			
2	2	1			
3	3	1			

АС тип


4 Быстроразъёмное соединение

	Размер	Тип	
6H	ø6 мм	Прямое	
6L	ø6 мм	Угловое	

⑤ Кронштейн сопла ⇔ с. 46

	Тип	
_	Без кронштейна	
В	Кронштейн без регулировки угла	
F Кронштейн с регулировкой угла		

Высоковольтный блок питания




1 Модель

	Модель	
43	Биполярный тип (AC) (Для IZT43)	

2 Кронштейн DIN-рейки ⇒ с. 46

	Модель	
_	Нет	
Υ	Есть	

Контроллер







	Модель
41	Биполярный тип (AC), Сдвоенный биполярный тип (Dual AC)

Тип входов/выходов

О пин входов/выходо			
	Тип входов/выходов		
_	NPN		
Р	PNP		

В Длина кабеля питания

	Длина [м]		Длина [м]
3	3	15	15
5	5	N	Нет
10	10		

При использовании адаптера переменного тока выберите "N". Адаптер переменного тока заказывается отдельно.

4 Кронштейн DIN-рейки ⇒ с. 46

	Модель
_	Нет
W	Есть

Технические характеристики

Модель нейтрализатора		IZT43 (NPN)	IZT43 (PNP)	
Принцип действия		Ионизация на коронном разряде		
Рабочие реж	имы	AC,	DC ¹	
Напряжение	ионизации	±60	00 B	
Ионный бала	ahc ²	±3	0 B	
	Рабочая среда	Сжатый воздух (осуц	шенный и очищенный)	
	Рабочее давление	0.7 МПа или менее		
Обдув	Б/р соединение			
	(с одной стороны можно установить заглушку)	ø6 мм		
Потребление	э тока	0.4 А или менее (+0.4 А или менее на	а один подключенный нейтрализатор)	
Напряжение	питания	24 VDC ±10% (с адаптером переменного тока 100	~ 240 VAC только при использовании одного сопла)	
Входной сигнал	Стоп ионизации	Подключение к DC (–) Диапазон напряжения 5 VDC или менее Потребление тока: 5 мА или менее	Подключение к DC (+) Диапазон напряжения 19 VDC ~ power supply voltage Потребление тока: 5 мА или менее	
Выходной сигнал	Необходимо тех. обслуживание Ошибка	Максимальный ток нагрузки: 100 мА Остаточное напряжение: 1 В или менее (Ток нагрузки 100 мА) Макс. напряжение: 26.4 VDC	Максимальный ток нагрузки: 100 мА Остаточное напряжение: 1 В или менее (Ток нагрузки 100 мА)	
Функции	,	Авт. ионный баланс, Выявление необходимости проведения тех. обслуживания, Обнаружение аномально высокого напряжения на электродах (процесс ионизации останавливается), и входной сигнал на остановку ионизации		
Эффективное р статического эл	асстояние нейтрализации пектричества	50 ~ 2000 мм		
Темп. рабочей и окружающей среды	Контроллер Высоковольт. блок питания Сопло	тания 0 ~ 40°C		
Относительная влажность		35 ~ 65% Rh (конденсация не допускается)		
	Контроллер	Корпус: ABS, Алюминий, К	нопки: силиконовый каучук	
Материал	Высоковольтный блок питания	Корпус: ABS, Алюминий		
Материал	Сопло	Корпус: РВТ, нерж. сталь, Электродный картридж: РВТ, Электроды: вольфрам, Высоковольтный кабель: силиконовый каучук, РVС, нерж. сталь		
Соответствие	стандартам и директивам	CE (EMC Directive)		

- 1 Напряжение постоянного тока на коронирующем острие электрода, являющемся анодом или катодом.
- 2 При наличии обдува и установке ионизатора на расстоянии 300 мм от объекта.

Bec		[r]
	Контроллер	Высоковольтный блок питания
IZT43	210	680


Вес сопла		
Сопло		
	Высоковольтный кабель (1 м)	200
IZT43	Высоковольтный кабель (2 м)	310
	Высоковольтный кабель (3 м)	440


Адаптер переменного тока (заказывается отдельно) ⇒ с. 47

(ourrange) and the Heart and t		
Модель	IZT40-CG1, IZT40-CG2	
Напряжение на входе	100 ~ 240 VAC, 50/60 Гц	
Ток на выходе	1.9 A	
Температура окружающей среды	0 ~ 40°C	
Относительная влажность	35 ~ 65% Rh	
Относительная влажность	(конденсация не допускается)	
Bec	375 г	
Соответствие стандартам и директивам	CE, cUL	

* Кабель адаптера (с евровилкой) не входит в комплект поставки и заказывается отдельно. Номер для заказа кабеля: 11-1151.

Конструкция





No.	Описание	
1	Контроллер	
2	Высоковольтный блок питания	
3	Сопло	
4	Электродный картридж	
5	Высоковольтный кабель	
6	Б/р соединение	
7	Кронштейн	
8	Кабель питания	



Принадлежности (заказываются отдельно)

Электродный картридж (Для IZT43)




	Тип	Материал
D	Для высокоскорост- ной нейтрализации	Вольфрам
L	Энергосберегающий	Вольфрам



Вольфрам (Цвет: Белый)

Цет	Материал
картриджа	электрода
Белый	Вольфрам

Кронштейн сопла (Для ІЗТ43)



Кабель питания





Кронштейн DIN-рейки для контроллера и высоковольтного блока питания



Для контроллера Для высоковольтного блока питания



Держатель высоковольтного кабеля





IZT40-E1

IZT40-E2

Принадлежности (заказываются отдельно)

Корпус в сборе (Для ІЗТ43)



Тип картриджа

	Тип
D	Для высокоскоростной нейтрализации
L	Энергосберегающий

•	Б/р	соединен	ние

	Размер	Тип
6H	ø6 мм	Прямое
6L	ø6 мм	Угловое



Высоковольтный кабель в сборе (Для ІЗТ43)



	Длина [м]
1	1
2	2
3	3



Адаптер переменного тока

IZT40 - CG2

* Кабель адаптера (с евровилкой) не входит в комплект поставки и заказывается отдельно.

Номер для заказа кабеля: 11-1151.



Адаптер переменного тока

Кабель последовательного подключения

IZT40-CF 1

Длина кабеля

	Длина [м]	
1	1	
2	2	
3	3	



Комплект для очистки электродов (Для ІЗТ43)



Сменный фетровый наконечник: IZT43-A003 Сменный резиновый наконечник: IZT43-A004

Электрическое подключение: IZT43

IZT43

Цвет провода	Наименование сигнала	Направление	Описание	
Коричневый	DC (+)	IN	Популющите питение	
Синий	DC (-)	IN	Подключите питание.	
Зелёный	F.G.	_	Убедитесь, что сопротивление заземления составляет до 100 Ом для корректной работы нейтрализатора.	
Розовый	Стоп генерация СН1	IN	Сигнал переключается для каждого из нейтрализаторов (СН1 ~ СН4).	
Серый	Стоп генерация СН2	IN	NPN: генерация ионов останавливается при подключении к 0 В (возобновлении	
Жёлтый	Стоп генерация СН3	IN	генерации при отключении). PNP: генерация ионов останавливается при подключении к +24 В (возобновлении	
Фиолетовый	Стоп генерация СН4	IN	генерации при отключении).	
Белый	Необходимость ТО	OUT (А контакт)	Включается, когда электроды загрязнены и необходима очистка.	
Чёрный	Ошибка	ОUТ (В контакт)	Выключается в случае неисправности платы управления, проблемы электропитания, при превышении допустимого напряжения, неисправности охлаждающего вентилятора, дублирования ID номера и т.д. Сигнал есть, когда проблем не обнаружено.	
Оранжевый	_	_	-	


^{*} Размеры и технические характеристики кабеля питания ⇔ с. 54


Частоты

10010151			
Серия	IZT43		
Контроллер	IZTC41		
	1		
	3		
Частота [Гц]	5		
	8		
	10		
	15		
	20		
	30		
	DC+		
	DC-		




Электрическая схема: IZT43





Нейтрализатор IZT43



1 Следуйте мерам безопасности при монтаже (12), приведённым на с. 59.


Длина высоковольтного кабеля L2


RUOCJIH LE			
	L2 [MM]		
1	1000		
2	2000		
3	3000		


Быстроразъёмное соединение Прямое [мм]

Размер	Α		
ø6	7		
Угловое			[мм]
Размер	В	С	D
ø6	14	23	105°


Кронштейн без регулировки угла IZT43-BL1








Кронштейн с регулировкой угла IZT43-BL2





При регулировке угла

(веши музовим м


Контроллер
















При использовании кронштейна DIN-рейки (IZT40-B1)










Высоковольтный блок питания для ІЗТ43













1 Следуйте мерам безопасности при монтаже (12), приведённым на с. 59.










Кабель питания




Длина кабеля L3

Номер для заказа	L3 [мм]	
IZT40-CP3	2950	
IZT40-CP5	5000	
IZT40-CP10	9800	
IZT40-CP15	15000	

Характеристики кабеля

Количество проводов / размер		12 проводной/AWG20 (4-проводной), AWG28 (8-проводной)	
Парадания	Площадь сечения	0.54 мм ² (4-проводной), 0.09 мм ² (8-проводной)	
Проводник	Внешний диаметр	0.96 мм (4-проводной), 0.38 мм (8-проводной)	
Изоляция	Внешний диаметр	1.4 мм Коричневый, Синий	
		0.7 мм Белый, Зелёный, Розовый, Фиолетовый, Серый, Жёлтый, Оранжевый, Чёрный	
Оболочка	Материал	Бессвинцовый ПВХ	
	Внешний диаметр	6.2 мм	


Кабель последовательного подключения IZT40-CF□




Длина кабеля L4

Номер для заказа	L4 [мм]	
IZT40-CF1	1000	
IZT40-CF2	2000	
IZT40-CF3	3000	

При использовании кабеля последовательного подключения



Высоковольтный кабель в сборе IZT43-A002-□



Длина кабеля L5

Номер для заказа	L5 [мм]
IZT43-A002-1	1000
IZT43-A002-2	2000
IZT43-A002-3	3000


Держатель высоковольтного кабеля

Прямой IZT40-E1


Вид А-А







Угловой IZT40-E2






IZT40/41/42/43 Термины и определения

1 Время нейтрализациия

Это время, необходимое для падения напряжения (вызванного стеканием электрического заряда) от определенного первоначального значения до некоторого заданного конечного значения (в соответствии с JIS C 61340-4-7).

На графике показано время нейтрализации, необходимое для разряда заряженной пластины с 1000 до 100 В.



2 Ионный баланс (напряжение смещения)

Это напряжение, наблюдаемое на изолированной проводящей измерительной пластине, помещенной в ионизированную воздушную среду (в соответствии с JIS C 61340-4-7).

Напряжение измеряется между 1 и 2 минутами после начала измерения.


3 Максимальный ионный баланс

Максимальное значение ионного баланса (напряжения смещения) для обеих полярностей, возникающее при генерации положительных и отрицательных ионов во время цикла работы импульсных ионизаторов (в соответствии с JIS C 61340-4-7).

4 Размах значений электростат. потенциала

Значение размаха колебания напряжения (двойная амплитуда) измеряется при помощи заряженной пластины с использованием метода переменного тока, при котором выход положительных и отрицательных ионов периодически колеблется (в соответствии с технической терминологией SMC).

Напряжение измеряется между 1 и 2 минутами после начала измерения, и указывается разница между максимальным и минимальным значениями.





12140 Спец

IZT40/41/42/43

Специальные меры безопасности 1

Ознакомьтесь с мерами безопасности до использования устройства. Общие меры безопасности приведены в конце каталога. Остальные меры безопасности приведены в "Мерах безопасности при использовании продукции SMC" и "Руководстве по эксплуатации", которые находятся на сайте: https://www.smcworld.com

Выбор

∆Осторожно

- 1 Устройство предназначено для нейтрализации статического заряда в системах промышленной автоматизации. Проконсультируйтесь с компанией SMC перед тем, как использовать изделие для других целей (особенно для применений, указанных в п.4 на задней обложке).
- 2 Используйте устройство строго в указанных техническими характеристиками диапазонах.
 - В противном случае возможны неисправность, отказ или разрушение устройства, что может стать причиной поражения электрическим током, взрыва или возгорания.
- 3 Используйте в качестве рабочей среды только очищенный сжатый воздух (рекомендуемое качество очистки: Класс 2.4.3., 2.5.3., 2.6.3 или выше в соответствии с ISO 8573-1:2010).
 - Устройство не является взрывобезопасным. Запрещено использовать горючие или взрывоопасные газы вместо сжатого воздуха.
 - Нельзя использовать изделие в атмосфере, содержащей горючие или взрывоопасные газы. Проконсультируйтесь с компанией SMC, если планируется использовать другие газы вместо сжатого воздуха.
- 4 Конструкция устройства не обеспечивает взрывозашишенности.

Нельзя использовать изделие в атмосфере, содержащей взрывоопасную пыль, горючие или взрывоопасные газы. Это может привести к возгоранию.

Внимание

1 Это изделие не имеет исполнения для "чистых комнат". При использовании этого изделия в "чистой комнате" самостоятельно прочистите и проверьте степень чистоты изделия перед использованием. Нейтрализатор генерирует незначительное количество частиц вследствие износа электродов во время работы.

Монтаж

∆Осторожно

- Обеспечьте достаточно пространства для технического обслуживания, присоединения трубопровода и прокладки кабелей.
 - При прокладывании кабелей и трубок, обеспечьте достаточно места для удобного отсоединения и присоединения коннектора/штекера и быстроразъёмных соединений.
- Учитывайте минимальный допустимый радиус изгиба для кабелей и трубок и избегайте их изгибов под острым углом, чтобы не допустить избыточных усилий на коннектор/штекер и быстроразъёмные соединения.
- Неправильная прокладка кабелей и трубок может привести к неисправностям, повреждению кабелей и к возгоранию.

[Минимальный радиус изгиба]

Кабель питания: 40 мм

Кабель последовательного подключения: 40мм

Высоковольтный кабель: 30 мм

Указан минимальный радиус изгиба при температуре 20 °C. Для температур ниже 20°C радиус изгиба будет больше. Для уточнения минимального допустимого радиуса изгиба трубок обращайтесь к руководству по использованию трубок.

2 Подключение высоковольтного кабеля.

- Для монтажа высоковольтных кабелей используйте специальные держатели (IZT40-E1 и IZT40-E2).
- При монтаже высоковольтных кабелей соблюдайте следующие условия:
 - 1) Не обрезайте кабели.
 - 2) Не допускайте чрезмерный изгиб кабеля, радиус изгиба не должен быть меньше установленного минимального значения.
 - Не допускайте деформации, чрезмерного сжатия кабеля, не ставьте на него предметы.
 - 4) Не допускайте провисания кабеля.
 - 5) Не перекручивайте кабель. В случае повреждения кабеля, замените его

При невыполнении данных условий изоляция высоковольтного кабеля может быть повреждена, что может стать причиной поражения электрическим током, взрыва или возгорания.



\bigwedge

IZT40/41/42/43

Специальные меры безопасности 2

Ознакомьтесь с мерами безопасности до использования устройства. Общие меры безопасности приведены в конце каталога. Остальные меры безопасности приведены в "Мерах безопасности при использовании продукции SMC" и "Руководстве по эксплуатации", которые находятся на сайте: https://www.smcworld.com

Монтаж

∆ Осторожно

3 Фиксация коннектора высоковольтного кабеля осуществляется двумя винтами М4 х 10, которые идут в комплекте.

Соблюдайте рекомендованный момент затяжки (см. таблицу ниже).

- 4 Убедитесь, что штекер высоковольтного кабеля зафиксирован при помощи винта (для нейтрализатора соплового типа).
- 5 Монтируйте изделие на плоскую поверхность и не подвергайте его сильным ударам или толчкам.
 - Монтаж изделия на неровную поверхность может привести к избыточным усилиям на монтажные кронштейны и корпус, что может привести к неисправностям или к поломке.
 - Не роняйте изделие и не подвергайте его сильным ударам или толчкам. Это может привести к несчастным случаям или травмам.
- 6 Устанавливайте изделие таким образом, чтобы не допускать чрезмерного изгиба штанги.

Для нейтрализаторов длиной 820 мм и более используйте концевые и промежуточные кронштейны (IZS40-BM1 или IZS40-BM2). Если штанга закреплена только по краям, то под тяжестью своего веса она может прогнуться, что может привести к повреждениям или деформации.


- 7 Избегайте использования изделия в местах, где генерируются помехи (электромагнитные волны и импульсы).
 - Это может привести к неисправностям, повышенному износу или повреждению внутренних компонентов.
 - Во избежание возможных нарушений работы устройства в результате помех избегайте параллельного расположения или свивания кабелей нейтрализатора с высоковольтными линиями питания и линиями, проводящими значительные токи.
- 8 Соблюдайте допустимый момент затяжки.
 - При превышении затягивающего момента можно повредить монтажные винты, кронштейны и т.п.
 - Недостаточный затягивающий момент может привести к ненадёжному креплению винтов и кронштейнов.

9 Не прикасайтесь к электродам руками или металлическим инструментом.

- Не прикасайтесь к электродам рукой или пальцем. Если электрод вонзится в палец или электрический шок спровоцирует мгновенную мускульную реакцию, резкое движение тела может привести к удару об окружающие предметы или оборудование, что может привести к травме.
- Повреждение электрода или картриджа инструментом и т.п. может сказаться на производительности или на корректном выполнении текущей функции и может привести к неполадкам в работе и к несчастным случаям.

Опасно! Высокое напряжение!

Электроды находятся под высоким напряжением. Никогда не дотрагивайтесь до электродов. Контакт или непосредственная близость к электродам может вызвать поражение электрическим током, что приведет к резкому движению оператора и дальнейшим травмам, таким как удар тела о периферийное оборудование.



Рекомендованный момент затяжки винтов

Описание		Номер для заказа	Винты	Момент затяжки
Для штанги	Концевой кронштейн	IZT40-BE□	Для фиксации угла M4 x 8	0.72 ~ 0.76 Н⋅м
			Для фиксации штанги M4 x 8	0.51 ~ 0.55 Н⋅м
	Промежуточный кронштейн 1	IZT40-BM1	M4 x 16	0.72 ~ 0.76 Н⋅м
	Промежуточный кронштейн 2	IZT40-BM2	M4 x 16	0.47 ~ 0.49 Н⋅м
	Коннектор высоковольтного кабеля	IZTB40-0000-0-0	M4 x 10	0.49 ~ 0.53 Н⋅м
	Кронштейн без регулировки угла	IZT43-B1	M3 x 4	0.61 ~ 0.65 Н⋅м
	Кронштейн с регулировкой угла	IZT43-B2	Для фиксации угла M3 x 4	0.61 ~ 0.65 Н⋅м
Для сопла			Для фиксации сопла M3 x 4	0.61 ~ 0.65 Н⋅м
	Коннектор высоковольтного кабеля	1771/40 0000 0	M4 x 10	0.49 ~ 0.53 Н⋅м
	Штекер высоковольтного кабеля	IZTN43-□□□□-□	M3 x 5	0.11 ~ 0.15 H·м
Контроллер		IZTC40 IZTC41	M4 x 30	0.22 ~ 0.24 Н⋅м
Кабель последовательного подключения		177.40.050	Шайба	0.40 ~ 0.60 Н⋅м
		IZT40-CF□	Установочный винт	0.25 ~ 0.35 H·м
Кронштейн DIN-рейки		IZT40-B□	M4 x 6	1.30 ~ 1.50 H⋅м
Держатель кабеля		IZT40-E□	М4 х 8 (Рекомендованная длина)	0.19 ~ 0.21 Н⋅м





Специальные меры безопасности 3

Ознакомьтесь с мерами безопасности до использования устройства. Общие меры безопасности приведены в конце каталога. Остальные меры безопасности приведены в "Мерах безопасности при использовании продукции SMC" и "Руководстве по эксплуатации", которые находятся на сайте: https://www.smcworld.com

Монтаж

№ Осторожно


10 Не допускается наклеивать пленку или уплотняющие материалы на контроллер, высоковольтный блок питания, штангу или сопло.

Содержание в пленке проводящих связующих материалов и краски с высокой отражающей способностью может привести к статической электризации и стеканию заряда, что в свою очередь приведет к неисправности, отказу, поражению электрическим током или возгоранию.

11 Перед началом монтажа контроллера, высоковольтного блока питания, штанги или сопла убедитесь в отсутствии напряжения питания и подачи воздуха.

В противном случае возможно поражение электрическим током, травме или отказу устройства.

12 Высоковольтный блок питания имеет воздушную охлаждающую систему. Не препятствуйте выходному потоку воздуха, обеспечьте не менее 20мм свободного пространства на выходе охлаждающей системы. Устанавливайте продукт в проветриваемом месте, чтобы не повредить периферийные устройства.



13 Не допускайте приложения к кабелям таких растягивающих нагрузок, как многократный изгиб, скручивание. Не ставьте на кабели тяжелые предметы.


В противном случае это может привести к поражению электрическим током, воспламенению или поломке кабеля.

14 Не пытайтесь поднимать или двигать устройство, держа за кабели.

В противном случае это может привести к поражению электрическим током, воспламенению или поломке кабеля.

⚠ Внимание

1 При монтаже нейтрализаторов IZT40, IZT41, IZT42, или IZT43 соблюдайте дистанцию от стен и т.п., как показано на рисунке ниже. Если в указанной области присутствуют стены или другие объекты, то генерируемые ионы могут не достичь заготовки полностью, что в результате приведёт к снижению эффективности или к неправильной работе устройства, поражению электрическим током или короткому замыканию.




2 После монтажа убедитесь в том, что нейтрализация статического электричества происходит.

Характеристики нейтрализации сильно зависят от места установки устройства и условий эксплуатации. После установки устройства необходимо проверить эффективность его работы.

3 Если недалеко от монтируемого нейтрализатора IZT41, IZT42 или IZT43 расположен нейтрализатор, работающий в однополярном режиме (DC), убедитесь, что расстояние между ними не менее 2 м

При использовании нейтрализаторов IZT41 или IZT42, работающих в АС режиме, рядом с нейтрализатором, работающим в однополярном режиме (DC), разделяйте их как минимум на 2 м. В противном случае возникнут трудности с настройкой ионного баланса из-за ионов от соседнего нейтрализатора, работающего в однополярном режиме.

4 Используйте оригинальные кронштейны.





Специальные меры безопасности 4

Ознакомьтесь с мерами безопасности до использования устройства. Общие меры безопасности приведены в конце каталога. Остальные меры безопасности приведены в "Мерах безопасности при использовании продукции SMC" и "Руководстве по эксплуатации", которые находятся на сайте: https://www.smcworld.com

Подключение кабелей / Присоединение трубопровода

№ Осторожно

- Перед подключением убедитесь, что мощность источника питания достаточна и напряжение не выходит за пределы спецификации.
 - В противном случае изделие может быть повреждено.
- 2 Для обеспечения производительности источник постоянного тока должен соответствовать стандарту UL класс 2 сертифицированным NEC либо являться источником питания ограниченной мощности по стандарту UL60950.
- 3 Для обеспечения производительности заземляйте изделие заземляющим кабелем с сопротивлением 100 Ом или менее в соответствии с процедурой заземления описанной в данном руководстве.
 - Если не выполнить заземление, то невозможно обеспечить безопасность работы устройства, что в дальнейшем может привести к отказу или неисправности устройства.
- 4 Перед подключением кабелей отключите питание (даже при подключении/отключении коннектора/штекера высоковольтного кабеля).
 - Несоблюдение данного правила может привести к поражению электрическим током или несчастному случаю.
- 5 Используйте специальные кабели для присоединения контроллера, высоковольтного модуля питания и нейтрализатора.
 - Не разбирайте его и не модифицируйте. Это может привести к поражению электрическим током, отказу устройства или возгоранию. Следует также заметить, что на нейтрализатор, подвергшийся разборке или усовершенствованию, не распространяются гарантийные обязательства.
- 6 Перед подачей питания убедитесь в правильности подключения и безопасности окружающих условий.
- 7 Не присоединяйте и не отсоединяйте коннекторы (в том числе и питания) при включённом напряжении питания. Это может привести к повреждению нейтрализатора.
- 8 Неисправности, связанные с наводками и помехами, могут произойти в случае прокладки кабелей и проводов вместе с высоковольтными кабелями и кабелями питания.
 - Прокладывайте проводку для нейтрализатора отдельно.
- 9 Перед началом работы убедитесь в правильности подключения проводки.
 - Неправильное подключение приведёт к неисправности и поломке оборудования.
- 10 Продуйте трубки перед присоединением.
 - Убедитесь, что вся пыль, влага, масло и т.п. удалены из трубок перед присоединением.

Условия хранения и эксплуатации

М Осторожно

- При работе изделия температура окружающей среды и температура сжатого воздуха не должны выходить за установленные пределы.
 - Диапазоны температуры окружающей среды и сжатого воздуха: от 0 до +40°С для контроллера и высоковольтного блока питания, от 0 до +50°С для штанги, от 0 до +40°С для сопла, от 0 до +40°С для адаптера переменного тока.
 - Избегайте резких перепадов температуры, даже если температура находится в допустимых пределах, так как это может привести к конденсации.

Условия хранения и эксплуатации

⚠ Осторожно

- 2 Не следует использовать устройство в замкнутом объёме. Действие нейтрализатора основано на принципе коронного разряда. При этом выделяется озон и окислы азота в маленьких концентрациях. Не используйте в замкнутом пространстве.
- 3 Требования к окружающей среде.

Не используйте и не храните изделие в приведённых ниже условиях, так как они могут привести к неисправности.

- В местах, где температура окружающей среды выходит за пределы допустимых значений температуры.
- В местах, где влажность окружающей среды выходит за пределы допустимых значений влажности.
- В местах, где перепад температур может привести к конденсации.
- В атмосфере содержатся коррозионно-активные газы, воспламеняющиеся газы или в помещении хранятся легко испаряющиеся горючие вещества.
- Б атмосфере присутствуют взвешенные частицы проводящих веществ (железного порошка и пыли, масляного тумана, солевых и органических растворителей, станочной стружки, СОЖ на масле, воды и других жидкостей)
- 6) На пути воздушных потоков, например, от кондиционеров.
- 7) В закрытых, плохо вентилируемых помещениях
- В местах прямого воздействия солнечных лучей или теплового излучения.
- 9) В местах, где генерируются сильные электромагнитные помехи, сильные электрические или магнитные поля, или скачки питающего напряжения.
- 10) В местах, где изделие будет подвергаться разрядам статического электричества.
- 11) В местах, где присутствуют сильные высокочастотные поля.
- 12) В местах, подверженных опасности ударов молнии.
- В местах, где изделие может подвергаться толчкам или вибрациям.
- 14) В местах, где к изделию могут прикладываться внешние силы, способные привести к физической деформации.
- 4 Не используйте сжатый воздух, содержащий влагу и/или пыль.
 - Воздух, содержащий влагу и/или пыль, может привести к снижению производительности и увеличить частоту проведения технического обслуживания изделия.
 - Для соблюдения надлежащего качества сжатого воздуха (рекомендуется придерживаться класса качества 2.4.3, 2.5.3, 2.6.3 или выше по ISO8573-1:2010) установите осушитель (например серии IDF), воздушный фильтр (серии AF/AFF) или микрофильтр (серии AFM/AM).
- 5 Нейтрализатор, контроллер, высоковольтный блок питания и адаптер переменного тока не имеют защиты от грозовых перенапряжений.

М Опасно

 Данное устройство может привести к неисправности имплантируемых медицинских устройств.

Электромагнитные волны, излучаемые данным устройством, могут мешать работе таких имплантируемых медицинских устройств, как кардиостимулятор, кардиовертер-дефибриллятор (и т.п.). Это может привести к неисправности медицинского устройства или другим неблагоприятным последствиям! Будьте предельно осторожны при работе с данным устройством. Обязательно внимательно ознакомьтесь с мерами предосторожности, указанными в каталоге, руководстве по эксплуатации и т. д. вашего имплантируемого медицинского устройства, или обратитесь непосредственно к производителю для получения дополнительных сведений о том, каких типов оборудования следует избегать.





Специальные меры безопасности 5

Ознакомьтесь с мерами безопасности до использования устройства. Общие меры безопасности приведены в конце каталога. Остальные меры безопасности приведены в "Мерах безопасности при использовании продукции SMC" и "Руководстве по эксплуатации", которые находятся на сайте: https://www.smcworld.com

Техническое обслуживание

∆ Осторожно

- Регулярно производите обслуживание электродов для поддержания их чистоты.
 - Регулярно производите техническое обслуживание изделия для предотвращения появления необнаруженных неисправностей.
 - Техническое обслуживание изделия должно проводиться работником, имеющим достаточные знания и опыт.
 - В случае, когда изделие используется в течение продолжительного периода времени, на электродах может скопиться пыль, что может привести к снижению эффективности нейтрализации статического электричества.
 - Для IZT41/42/43 доступна функция обнаружения загрязнения электродов. В случае обнаружения загрязнения, очистите электроды.
 - Когда функция обнаружения загрязнения электродов в IZT41/42/43 не используется или применяется IZT40, то проведите тестовую нейтрализацию и регулярно проводите обслуживание и очистку устройства.
 - Уровень загрязнения электродов зависит от окружающей среды и давления рабочей среды.
 - Если в результате износа электрода снизилась эффективность нейтрализации и после чистки электродов эффективность не вернулась на прежний уровень - замените картридж с электродами.

А Опасно! Высокое напряжение!

Данное устройство содержит высоковольтный контур. Производите техническое обслуживание только при отключенном питании. Не разбирайте и не модифицируйте устройство. Это может привести к отказу устройства, поражению электрическим током и утечкам на землю.

- 2 Производить чистку электродов и замену электродных картриджей разрешено только при отключённом напряжении питания и отсутствии подачи сжатого воздуха на контроллере, высоковольтном блоке питания, штанге или сопле.
 - Прикосновение к электродам, находящимся под напряжением, может привести к поражению электрическим током или несчастному случаю.
 - Замена картриджа с электродами до отключения подачи сжатого воздуха может привести к неожиданному выталкиванию картриджа давлением сжатого воздуха. Перед заменой картриджа отключите подачу сжатого воздуха.
 - Если картриджи ненадёжно закреплены на штанге, они могут отсоединиться или выпасть после подачи сжатого воздуха.
 - Надёжно закрепляйте и отсоединяйте картриджи, следуя инструкции приведённой справа.
 - Надёжно закрепляйте и отсоединяйте картриджи вручную, использование инструментов не дпускается.

Рекомендуемый момент затяжки электродного картриджа: линейного типа $0.2 \sim 0.3 \; \text{H·м};$

соплового типа 0.1 ~ 0.2 Н⋅м.

61


Штанга

Отсоединение электродного картриджа





Присоединение электродного картриджа



 Поверните картридж на 90° по часовой стрелке до совмещения насечки на корпусе и на картридже.





Сопло

Отсоединение электродного картриджа



Присоединение электродного картриджа



- 3 Не разбирайте и не модифицируйте устройство.
 - Это может привести к поражению электрическим током, отказу устройства или пожару.
 - На нейтрализатор, подвергшийся разборке или усовершенствованию, не распространяются гарантийные обязательства
- 4 Не следует прикасаться к устройству влажными руками. В противном случае это может привести к поражению электрическим током или несчастному случаю.
- 5 При замене высоковольтного кабеля нейтрализатора соплового типа убедитесь, что отключены подача сжатого воздуха и электропитание контроллера, высоковольтного блока питания и сопла.





Специальные меры безопасности 6

Ознакомьтесь с мерами безопасности до использования устройства. Общие меры безопасности приведены в конце каталога. Остальные меры безопасности приведены в "Мерах безопасности при использовании продукции SMC" и "Руководстве по эксплуатации", которые находятся на сайте: https://www.smcworld.com

Эксплуатация

Вн

Внимание

 Избегайте приложения к изделию чрезмерной силы или ударного воздействия (более 100 м/с²).

Даже если устройство внешне кажется целым (контроллер, нейтрализатор и высоковольтный блок питания), внутренние компоненты могут быть повреждены, что приведет к неисправной работе устройства.


 Когда длина нейтрализатора превышает 820 мм, придерживайте его с обоих концов и по центру.

Если придерживать устройство только по краям, то под тяжестью своего веса оно может прогнуться, что привести к повреждениям или деформации.

- Силовой кабель должен аккуратно присоединяться и отсоединяться оператором вручную.
 - Использование инструмента может привести к повреждению устройства.
 - При отсоединении и присоединении кабелей удерживайте коннектор вместе с захватным устройством коннектора и отсоединяйте или присоединяйте по прямой линии.
 - Если коннектор снабжён механизмом блокировки, то перед отсоединением коннектора его необходимо разблокировать.
- 4 При появлении дыма, огня или постороннего запаха, незамедлительно отключите электропитание устройства.
- 5 Не прикасайтесь к высоковольтной части А коннектора и высоковольтной части В штекера высоковольтного кабеля. Не допускайте появления влаги или налипания посторонних частиц на коннектор и штекер.
 - При установке не прикасайтесь к части А коннектора и части В штекера высоковольтного кабеля.
 - Избегайте загрязнения коннектора и штекера высоковольтного кабеля. Ток утечки высокого напряжения может появиться на частях А и В вследствие адгезии масла или посторонних частиц.
 - Если масло, влага или посторонние частицы попали на части А и В, то проведите очистку при помощи этилового спирта.



Коннектор высоковольтного кабеля



Штекер высоковольтного кабеля



Меры безопасности

🗥 Опасно

Внимание: опасность с низким уровнем риска, если ее не предотвратить, может привести к повреждениям легкой или средней степени тяжести.

Осторожно: опасность со средним уровнем риска,
если ее не предотвратить, может привести к
серьезным травмам или летальному исходу.

Опасно: опасность с высоким уровнем риска, высокая вероятность получения серьезных травм или летального исхода

Соблюдение указанных в данном руководстве мер предосторожности и безопасности необходимо для обеспечения правильной и безопасной эксплуатации оборудования, а также во избежание причинения вреда здоровью и/или материального ущерба. Указания мер предосторожности разделены на три категории: "Предостережение", "Предупреждение", "Опасность". Они являются необходимыми примечаниями и должны соблюдаться в дополнение к международным стандартам (ISO/IEC) 1) и другим инструкциям по безопасности.

- ISO 4414: Пневматическая энергия общие правила по эксплуатации пневмосистем ISO 4413: Гидравлическая энергия - общие правила по эксплуатации гидросистем IEC 60204-1: Безопасность техники - Электрооборудование (Раздел 1: Общие требования)
- ISO 1: ISO 10218-1992: Управляемые промышленные роботы безопасность. ISO 10218-1992: Управляемые промышленные роботы безопасность.

Л Осторожно

 Ответственность за совместимость элементов пневмосистемы несёт разработчик пневмосистемы или лицо, подбирающее оборудование.

Возможность применения данного изделия в тех или иных условиях определяется разработчиком системы или лицом, комплектующим систему, исходя из анализа технических характеристик и результатов испытаний. Данное лицо отвечает как за работу оборудования в течение определённого периода времени, так и за обеспечение безопасности системы. Разработка системы осуществляется на основе новейшей информации по продукции, каталогов, обсуждения технических характеристик с учётом возможных отказов оборудования.

2. К работе с пневматическим оборудованием может быть допущен только квалифицированный персонал.

При неправильном обращении данное оборудование может быть небезопасно. Сборка, эксплуатация и техническое обслуживание оборудования должны осуществляться лицами, имеющими достаточные знания и опыт.

- Не пытайтесь обслуживать или демонтировать оборудование, пока не убедитесь в безопасности проводимых работ.
 - Перед осмотром и техническим обслуживанием оборудования убедитесь в отсутствии опасностей, связанных с неуправляемой работой оборудования.
 - Демонтаж устройств разрешается производить только после выключения электропитания, прекращения подачи сжатого воздуха и сброса остаточного давления.
 - Повторный пуск оборудования должен осуществляться с достаточной осмотрительностью после принятия мер обеспечивающих безопасность.
- 4. Проконсультируйтесь с представителями SMC о возможности использования изделия в следующих условиях:
 - Условия эксплуатации не учтены в технической документации, либо предполагается использовать изделие вне помещения или под прямыми солнечными лучами.
 - Использование в системах, связанных с атомной энергетикой, железнодорожным транспортом, приборами воздушной навигации, транспортными средствами, медицинским оборудованием, пищевым производством, оборудованием для отдыха, в системах аварийной остановки прессов, на оборудовании для обеспечения безопасности.
 - Использование в системах, требующих дополнительного анализа эксплуатационной безопасности, поскольку они могут причинить ущерб людям, животным и имуществу.
 - 4) Использование в схемах, которые требуют дублирования.

Гарантия и ограничение ответственности/ Соответствие требованиям

Данное изделие подпадает под действие перечисленных ниже гарантий и условий. Прочтите и примите эти условия перед использованием изделия.

Гарантия и ограничение ответственности

Объем гарантийных обязательств: Гарантия предоставляется в случае несоответствие продукта Компании («Продукт») заявленным спецификациям. Гарантия не распространяется в следующих случаях: несоответствие заявленным спецификациям, возникающее в результате износа расходных материалов, в результате нормального использования Заказчиком или в результате ненадлежащего, недостаточного или неопытного обслуживания Заказчиком, или в итоге ненадлежащего хранения, установки, использования, эксплуатации и т. п. Заказчиком, или в результате модификации Заказчиком, или т.п.

Срок действия гарантии: 1 год использования Продукта либо 1,5 года с момента поставки Продукта, в зависимости от того, что наступит раньше.

Порядок заявления претензий: В случае, если Заказчик считает, что Продукт не соответствует заявленным спецификациям, то Заказчик должен немедленно уведомить об этом Компанию. Если уведомление не поступит в Компанию в течение двух (2) недель с даты истечения соответствующего гарантийного периода, права Заказчика на гарантию утрачиваются. Даже в том случае, если уведомление поступает в течение указанного выше периода, ответственность за любой ущерб, возникший в результате любой задержки уведомления, несет Заказчик.

Возмещение ущерба: Если в результате проверки Компанией несоответствие заявленным спецификациям Продукта будет подтверждено, то Компания, после консультации, отремонтирует или заменит Продукт. Компания не будет принимать какие-либо другие претензии (например, денежную компенсацию).

Сопутствующие расходы: Если гарантия на Продукт еще распространяется, то расходы по доставке несет Компания. Независимо от того, действует ли гарантия, расходы по замене и установке, понесенные в связи с ремонтом/заменой Продукта, посост заменеми.

Ограничение ответственности: Даже если в отношении Компании возникает какая-либо юридическая ответственность в любой форме, кроме гарантий, указанных выше, объем ответственности Компании ограничивается следующим образом:

- Компания несет ответственность только в той мере, в которой соответствующая ответственность вызвана ее действием или бездействием из-за халатности.
- Ответственность Компании не должна превышать сумму прямых убытков, понесенных Заказчиком в отношении Продукта, и Компания не несет ответственности за любой косвенный, условный, последующий или штрафной ущерб.
- Ответственность Компании не должна превышать сумму продажной цены Продукта.
- Компания не должна нести ответственность за ущерб, возникший на предприятии, занимающейся ядерной энергетикой, космическим или авиационным бизнесом, за любой ущерб, вызванный форс-мажорными событиями, включая войну, террористическую деятельность или стихийные бедствия, или за соблюдение правил безопасности или экологических норм, которые выходит за рамки бизнеса Компании.

Соответствие требованиям

- Использование продукции SMC в производстве оборудования для изготовления оружия массового уничтожения (ОМУ) или любого другого оружия строго запрешено.
- Экспорт продукции или технологий SMC из одной страны в другую регулируются соответствующими законами обеспечения безопасности и регулирования стран, участвующих в сделке. До отгрузки продукта SMC в другую страну убедитесь, что все местные правила, регулирующие экспорт, известны и соблюдаются.

Внимание

Продукты SMC не предназначены для использования в качестве инструментов законодательной метрологии.

Измерительные приборы, производимые и продаваемые SMC, не были квалифицированы в рамках испытаний на официальное утверждение типа в соответствии с законодательством о метрологии (измерениях) каждой страны. Таким образом, продукты SMC не могут использоваться для ведения бизнеса или сертификации в соответствии с законодательством о метрологии (измерениях) каждой страны.